

# STICHTING STADSHERSTEL KAMPEN



Postbus 259  
8260 AG Kampen  
tel. 038-3312377  
fax 038-3337123  
info@stadsherstelkampen.nl

College van B&W van de gemeente Kampen  
t.a.v. het Team Vergunningen  
Postbus 5009  
8260 GA KAMPEN

Kampen, 10 december 2008  
Ons kenmerk: AGZB/2008-42  
Onderwerp: Zienswijze vernieuwen geluidsinstallatie.

Geacht College,

Op de gemeentelijke pagina in De Brug maakt u kenbaar dat de aanvraag voor het vernieuwen van de geluidsinstallatie aan de Oudestraat, Geerstraat, Broederstraat, Gasthuisstraat, Botermarkt te Kampen te inzage ligt.

Wij hebben inmiddels de stukken bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de aanleg van de geluidsinstallatie inmiddels grotendeels is voltooid. De momenteel zichtbare situatie maakt daardoor reeds duidelijk waarom deze door middel van een vergunningverlening NIET geformaliseerd dient te worden.

Uit de aanvraagbrief zou tevens opgemaakt kunnen worden dat de aanleg van de aansluitkasten is geschied in opdracht van de gemeente Kampen. Graag vernemen wij van u of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit een juiste constatering is, is dit des te kwalijker. Eén en ander is immers aangebracht zonder de benodigde vergunningen en zonder enig respect voor de monumentale panden in de binnenstad.

Bij de locatiebepaling van de aansluitkasten en de kabelgoten, is op geen enkele wijze rekening gehouden met de architectonische uitstraling van de winkels/gevels. Meerdere keren worden gevels en of onderpuien van rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook beeldbepalende panden, door de huidige aanleg sterk ontsierd. Dit geldt zelfs bij meerdere voorbeelden, waar het geen monument of beeldbepalend pand betreft. Zowel de aansluitkasten, alsmede de aluminium kabelgoot van 60 mm breed en de aansluiting van kabels via de kast met een grote lus op de goot, werken zeer ontsierend!

Onze belangrijkste bezwaren zijn de volgende:

- Bij de plaatsbepaling is op geen enkele wijze respect getoond voor de gevel waartegen de installatie geplaatst dient te worden;
- Meermalen bevindt de installatie zich op of direct naast een monumentaal pand of gevel (zie bijgevoegde foto's met C-nrs);
- Bij de plaatsing van de aansluitkasten is veelal geen rekening gehouden met en/of respect getoond voor de gevelplint.
- Bovendien bevindt de kast zich meerdere keren pal naast de ingang van een pand/winkel. Dit is behalve ontsierend ook nog eens erg gevaarlijk. Gemakkelijk kan men bijvoorbeeld de benen hieraan stoten of bezeren bij het verlaten van een pand/winkel. (zie bijgevoegde foto's met A-nrs);

- De aansluiting van de aansluitkast op de kabelgoot is bij alle installaties flexibel en los van de gevel, waardoor dit niet alleen sterk ontsierend werkt (zie bijgevoegde foto's met B-nrs) , maar ook ernstig gevaar voor vernieling oplevert met alle gevolgen van dien (zie bijgevoegde foto B0).

De vraag rijst waarom zulke enorm volumineuze lelijke kasten en zo'n forse ontsierende kabelgoot noodzakelijk zijn geacht om de geluidsinstallatie aan te brengen (zie bijgevoegde foto's met C-nrs). Gezien de kabeldikte (zie bijgevoegde foto D1) is een subtielere oplossing zeker wenselijk. Denkt u bij voorbeeld eens aan de dunne koperen buisjes die door Lichtstad zijn aangebracht, wij vinden die oplossing wel aanvaardbaar.

Bij de aanvraag zijn foto's van alle huidige aansluitingen bijgesloten. Wij hebben echter gemeend om ook afbeeldingen van enkele van de vele aansprekende voorbeelden bij te voegen.

Wij gaan er vanuit dat u van het voorgaande goede nota zult nemen, en ervoor zult zorgen dat er een acceptabele oplossing komt. We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet  
namens het bestuur,

A.G. van 't Zand-Boerman  
secretaris

Bijlagen: zoals genoemd.